

### SAVYBĖS

Efektyvi kalkių šalinimo priemonė sudėtyje turinti fosforo rūgšties. Šalina kelių nuosėdų ir rūdžių nuosėdas nuo rūgštims atsparių sienų, grindų ir kitų paviršių. Gali pažeisti rūgštims jautrius paviršius. Trumpalaikis tirpalo putojimas rodo aktyvų kalkių tirpinimą. Nuodugniai valo, švelniai veikia medžiagas ir palieka malonų kvapą.

### SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Nejoninės PAM<5%, neorganinės ir organinės rūgštys, korozijos inhibitoriai, apsaugančios medžiagos, kvapiosios ir dažomosios medžiagos.

Koncentrato pH: apie 0,5

tirpalo pH (paruošto naudojimui): apie 1

### NAUDOJIMO SRITIS

Rūgštims ir vandeniui atsparūs paviršiai ir daiktai baseinuose, sanitarinėse zonose ir kitose drėgnose zonose pvz., sienų ir grindų apdailos plytelės, dušo kabinos, unitazai, pisuarai ir t.t. Taip pat tinka postatybiniam valymui, šalinant kalkių nuosėdas, paviršiams iš granito, kvarcito, klinkerio, keramikos. Saugoti rūgštims jautrius paviršius, ypač metalinius, iš nerūdijančio plieno ar aliuminio nuo tirpalo ar jo garų poveikio.

Netinka chromuotiems ar žalvariniams, emaliuotiems paviršiams, klozetų dangčiams ir sėdynėms, pertvaroms iš sintetinių medžiagų, anoduotam aliuminiui ir paviršiams iš natūralaus ir dirbtinio akmens.



### NAUDOJIMAS

Valant pirmą kartą, patikrinti, ar paviršius atsparus rūgštims (išbandyti nematomoje vietoje).

Neleisti valomajam tirpalui išdžiūti. Patalpos turi būti vėdinamos tiek prieš tiek po priemonės naudojimo.


#### Stiprus/Postatybinis valymas:

Skiesti 2-4 litrus į 8 litrus šalto vandens, atsižvelgiant į paviršiaus nešvarumus. Sunkiai pašalinamiems nešvarumams naudoti neskiestą Powerfix.

Pirma sudrėkinti valomą paviršių švriu vandeniu. Tada paskleisti tirpalą ant grindų paviršiaus, valyti vienadiske grindų plovimo mašina su šepetiu, palikti paveikti susiurbti nešvarų vandenį. Po to kruopščiai išplauti grindų paviršių švriu vandeniu.

#### Valymas putomis:

Pripildyti putų generatoriaus talpą neskiestu Powerfix. Nustatyti dozavimą nuo 1:4 iki 1:10, atsižvelgiant į paviršiaus nešvarumus. Tolygiai paskleisti putas ant valomo paviršiaus. Po 10 minučių praplauti švriu vandeniu.



Gamintojas neatsako už nuostolius patirtus neteisingai naudojant priemonę.

### PRIEMONĖS SAŪNAUDOS 1 kv.m

Stiprus valymas/Postatybinis valymas: 100 ml

Valymas putomis: 50 ml



R 34	Nudegina
S 24/25	Venkite patekimo ant odos ir į akis.
S51	Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
S 37/39	Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių(veido) apsaugos priemones.
Sudėtyje yra fosforo ir druskos rūgšties.	

koncentruotas

**Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.)!**

### PAKUOTĖ

10 litrų bakelis  
200 litrų talpa

Art. Nr. j 40 05 10  
Art. Nr. j 40 05 72